




VAINSCORE
VACUUM INSULATION

VACUUM INSULATION TECH



TOTAL VACUUM SOLUTION



건축용 진공단열재
외단열 적용 제안서

VAINSCORE

Everything in vacuum insulation
국내 최고의 진공단열재 기업

IT PROVIDES THE OPTIMAL SOLUTION
FOR EACH FIELD REQUIRING INSULATION

N01 VACUUM INSULATION PANEL



VAINSCORE

단열이 필요한
각 분야에 최적의
솔루션을 제공합니다.

(주) 베인스코어는 친환경 복합 소재 분야에서 차별화된 기술력을 확보하여
시장을 선도하는 제품과 서비스로 빠른 성장을 계속해왔습니다.

NO1

VACUUM INSULATION PANEL

VAINSCORE

Everything in vacuum insulation

국내 최고의 진공단열사업 가치를 가진 기업

TOTAL VACUUM SOLUTION

IT PROVIDES THE OPTIMAL SOLUTION
FOR EACH FIELD REQUIRING INSULATION

CONTENTS

개요	1,2 page
진공단열재 제안 및 경제성검토	3,4 page
진공 단열재란?	5~8 page
단열재 비교	9~11 page
단열 방식 비교	12~14 page
관련 법규	15~18 page
화재 현황 및 분석	19~24 page
진공단열재 현장 적용 사례 시흥 배곧 어브뉴프랑 / (주)호반건설	25~32 page
진공단열재 외단열(Green Art Wall) 시스템	33~40page
건축용 진공단열재 – 외단열 적용 제안서	

■ 개요

고성능단열재 적용



- 정부의 건축물 화재 안전 기준 및 단열기준강화로 고성능 단열재 수요 지속적 증가



- 공동주택 및 재건축, 재개발 시장에 고성능 단열재 사용으로 면적변화와 여유면적 활용에 경제적 효과 확대



- 단열성능 확보 및 시공 용이성 확보

신기후체제(파리협정)


- 2020년 이후 적용할 새로운 기후 협약
평균온도가 2°C이상 상승하지 않도록
온실가스 배출량을 단계적으로 감축




국가	감축목표
중국	2005년 1인당 GDP 대비 60~65%
한국	2030년 배출전망치 대비 37%
EU(28개국)	1990년 배출량 대비 40%
인도	2005년 1인당 GDP대비 33~35%
러시아	1990년 배출량 대비 25~30%
일본	2013년 배출량 대비 26%
캐나다	2005년 배출량 대비 340%
멕시코	2030년 배출전망치 대비 25~40%

에너지저감을 위한 단열기준의 점진적 강화


- 공동주택 거실의 외벽(외기직접)



- 고성능단열재의 수요증가




■ 진공단열재 제안 및 경제성 검토



진공단열재 – Vacuum Insulation Panel

베인스코어는 일반 단열재론 구현하기 어려운 초단열 불연 성능을 갖춘 진공 단열재를 개발, 가전제품은 물론이고 건축 자재에까지 적용되어 모든 유형의 혼합 건축물에서 성공적으로 구현되었습니다.





진공단열재 20T (중부지역 적용)

재료명	두께비교 (mm)		열전도율 (W/m.k)	면적 (m ²)	단가비교 (원)			비고
	두께	진공단열재 대비 증가두께			재료비	시공비	합	
진공단열재	20	-	0.00179	1	-	-	-	자재 loss 없음/ (보양재포함)
준불연	230	+210	0.020	1	-	-	-	자재 loss 15%있음/ (천정마감 후시공)
경질우레탄폼	260	+240	0.023	“	-	-	-	자재 loss 20%있음/ (천정마감 후시공)
압출법보온판	310	+290	0.027	“	-	-	-	자재 loss 20%있음 (천정마감 후시공)
우레탄뿜칠	300	+280	0.026	“	-	-	-	(데크마감, 시공비포함)

■ 진공 단열재란?

진공단열재의 정의 및 구조



진공단열재(VIP, Vacuum Insulation Panel)란?

- 기밀성을 갖는 외피(봉지)재에 심재를 넣고 내부를 진공상태 (1m bar 이하)로 처리하여 밀봉한 단열재이다.
- 온실가스 저감 및 고유가 시대에 대비하여 Energy 효율을 극대화하기 위하여 현재까지 개발된 단열재 대비 8배 이상의 고효율성 단열재로써 기존 발포 형태의 단열재를 대체할 차세대 단열 재료이다.
- 유리섬유를 심재로 채운 진공단열패널의 단열성능은 유리섬유의 16배 이상, 폴리우레탄폼이나 스티로폼의 10배 이상의 성능을 발휘한다.
- 진공단열재 구조는 크게 수분(가스)흡착제(Getter등), 외피재 및 심재(Glass Wool, Fumed Silica등)으로 구성됨.

· 외피재

내부 진공상태를 유지해주는 가스 차단 Film.

· 심재


내부 진공공간을 만들어 주는 다공성 소재.

· Getter

가스 및 수분을 흡착하는 소재.

VIP, Vacuum Insulation Panel


유리섬유를 심재로 채운 진공단열패널의 단열성능은 유리섬유 16배 이상, 폴리우레탄 폼이나 스티로폼의 10배 이상으로 평가받고 있습니다.



심재 흠드 실리카 (Fumed silica), 유리섬유

VIP 심재는 진공 압착 되었을 때 최고의 단열 성능을 발휘하는 글라스울 소재로 구성되어 있습니다.

또한 글라스울은 화재 저항성이 가장 우수한 단열소재로, 타 단열재 대비 월등한 내화력을 보여줍니다.



외피재 금속, 플라스틱, 무기물, 알루미늄 호일

단열 성능이 2~5배 강화된 VIP 외피재는 장기 수명을 확보함과 동시에 열교 현상을 최소화하기 위해 하이브리드 타입의 외피재 구성을 적용, 뛰어난 내구성을 보유하고 있습니다.





흡착재 생석회(CaO), 제올라이트

VIP 내부에 삽입된 게터는 외피재를 통과하여 유입되는 다양한 Gas 성분을 흡착, 제거할 수 있으며, 가장 많이 침투하는 기체인 수분 (H_2O)을 확실히 제거할 수 있습니다.

■ 진공 단열 재란?

Vacuum insulation Panel

온실가스 저감 및 고유가 시대에 대비하여 Energy 효율을 극대화하기 위하여 현재까지 개발된 단열재 대비 **8배 이상의 고효율성** 단열재로써 기존 발포 형태의 단열재를 대체할 차세대 단열 재료입니다.



1) 에너지 절감 극대화

뛰어난 단열성능을 가지는 고효율 초단열 소재로 에너지 비용 절감.

2) 높은 단열효과

- 내화성과 내열성이 우수하고, 자재의 재활용성이 높으며 방음력이 우수
- 진공단열재의 열전도율은 0.0022(W/m·K)로 압출법보온판(XPS) 0.027(W/m·K)과 비교하면 **12~13배**의 단열성능을 가지고 있다

3) 공간 활용 극대화

단열 두께 감소로 인해 주거면적을 크게 확대할 수 있어
공간 활용성의 증대

4) 화재 안정성

심재(CORE)가 Fiber Glass로 불연재의 성질을 가지고 있음.

5) 다양한 형태 제작가능

현장 실측 후 제작 가능 및 Module화된 규격으로 시공 가능

KCL

시험성적서

BIG-MIA

1. 성적서 번호 : CT19-076710
 2. 의뢰자
 업체명 : (주)베인스코어
 주소 : 경상북도 청곡군 외관읍 공단로3길 39
 3. 시험기간 : 2019년 07월 01일 ~ 2019년 07월 24일
 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 5. 시료명 : 진공 단열재 20t
 6. 시험방법
 (1) ASTM C177-19
 7. 시험결과
 1) 진공 단열재 20t

시험항목	단위	시험방법	시험결과
열전도율(90%)	[W/m·K]	(1)	0.001 36

*이 표시항목은 당시 시험연구원의 KOLAS 인증범위 밖의 항목입니다.

20t,KCL,2019.07.26

확인	작성자 성명	정승영	저수여 000	기술책임자 성명	신현철
----	--------	-----	---------	----------	-----

비고 : 1. 이 협약서는 표기자가 제시한 시료 및 시험방법에 반영된 결과로서 관리체계에 대한 평가를 보증하는 2. 이 협약서는 흡연, 선전, 광고 및 손수건으로 사용될 수 있으며, 흡연, 선전, 광고 및 손수건 사용을 금합니다. 3. 이 협약서는 표지면에는 표지면에 표기되는 KCL로 부터 1년내 유통됩니다.

KCL

시험성적서

BIG-MIA

1. 성적서 번호 : CT19-056526
 2. 의뢰자
 업체명 : (주)베인스코어
 주소 : 경상북도 청곡군 외관읍 공단로3길 39
 3. 시험기간 : 2019년 05월 15일 ~ 2019년 06월 20일
 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 5. 시료명 : 진공 단열재 15t
 6. 시험방법
 (1) ASTM C177-19
 7. 시험결과
 1) 진공 단열재 15t

시험항목	단위	시험방법	시험결과
열전도율(90%)	[W/m·K]	(1)	0.002 03

*이 표시항목은 당시 시험연구원의 KOLAS 인증범위 밖의 항목입니다.

15t,KCL,2019.06.20

확인	작성자 성명	정승영	저수여 000	기술책임자 성명	신현철
----	--------	-----	---------	----------	-----

비고 : 1. 이 협약서는 표기자가 제시한 시료 및 시험방법에 반영된 결과로서 관리체계에 대한 평가를 보증하는 2. 이 협약서는 흡연, 선전, 광고 및 손수건으로 사용될 수 있으며, 흡연, 선전, 광고 및 손수건 사용을 금합니다. 3. 이 협약서의 전자판부는 표지면에 표기되는 KCL로 부터 1년내 유통됩니다.

KCL

시험성적서

BIG-MIA

1. 성적서 번호 : CT19-056526
 2. 의뢰자
 업체명 : (주)베인스코어
 주소 : 경상북도 청곡군 외관읍 공단로3길 39
 3. 시험기간 : 2019년 05월 15일 ~ 2019년 06월 20일
 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 5. 시료명 : 진공 단열재 10t
 6. 시험방법
 (1) ASTM C177-19
 7. 시험결과
 1) 진공 단열재 10t

시험항목	단위	시험방법	시험결과
열전도율(90%)	[W/m·K]	(1)	0.002 15

*이 표시항목은 당시 시험연구원의 KOLAS 인증범위 밖의 항목입니다.

10t,KCL,2019.06.20

확인	작성자 성명	정승영	저수여 000	기술책임자 성명	신현철
----	--------	-----	---------	----------	-----

비고 : 1. 이 협약서는 표기자가 제시한 시료 및 시험방법에 반영된 결과로서 관리체계에 대한 평가를 보증하는 2. 이 협약서는 흡연, 선전, 광고 및 손수건으로 사용될 수 있으며, 흡연, 선전, 광고 및 손수건 사용을 금합니다. 3. 이 협약서의 전자판부는 표지면에 표기되는 KCL로 부터 1년내 유통됩니다.

위 협약서는 국제시험기관인증협회(I) (International Laboratory Accreditation Cooperation (Mutual Recognition Arrangement))에 서명한 한국인증기구(KOLAS)로부터 확인받은 시험결과입니다.

KCL

시험성적서

BIG-MIA

1. 성적서 번호 : CT19-056524
 2. 의뢰자
 업체명 : (주)베인스코어
 주소 : 경상북도 청곡군 외관읍 공단로3길 39
 3. 시험기간 : 2019년 05월 15일 ~ 2019년 06월 20일
 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 5. 시료명 : 진공 단열재 8t
 6. 시험방법
 (1) ASTM C177-19
 7. 시험결과
 1) 진공 단열재 8t

시험항목	단위	시험방법	시험결과
열도율(90%)	[W/m·K]	(1)	0.001 96

*이 표시항목은 당시 시험연구원의 KOLAS 인증범위 밖의 항목입니다.

8t,KCL,2019.06.20

확인	작성자 성명	정승영	저수여 000	기술책임자 성명	신현철
----	--------	-----	---------	----------	-----

2 : 1. 이 협약서는 표기자가 제시한 시료 및 시험방법에 반영된 결과로서 관리체계에 대한 평가를 보증하는 2. 이 협약서는 흡연, 선전, 광고 및 손수건으로 사용될 수 있으며, 흡연, 선전, 광고 및 손수건 사용을 금합니다. 3. 이 협약서의 전자판부는 표지면에 표기되는 KCL로 부터 1년내 유통됩니다.

성적서는 국제시험기관인증협회(I) (International Laboratory Accreditation Cooperation (Mutual Recognition Arrangement))에 서명한 한국인증기구(KOLAS)로부터 확인받은

단열재의 열전도율 시험성적서

[불연]시험성적서(2019.07.23)

KICT 한국건설기술연구원

시험서 번호 : KICT-A-K-2019-00798-1-2
 주소 : 대전광역시 유성구 대덕로 182(동 64)
 휴대폰 번호 : 031-369-0381 Fax : 031-269-9670

1. 의뢰자
 * 본 표에 표기된 내용은 표기자가 제시한 시료 및 시험방법에 반영된 결과로서 관리체계에 대한 평가를 보증하는 2. 이 협약서는 흡연, 선전, 광고 및 손수건으로 사용될 수 있으며, 흡연, 선전, 광고 및 손수건 사용을 금합니다. 3. 이 협약서의 전자판부는 표지면에 표기되는 KCL로 부터 1년내 유통됩니다.

위 협약서는 국제시험기관인증협회(I) (International Laboratory Accreditation Cooperation (Mutual Recognition Arrangement))에 서명한 한국인증기구(KOLAS)로부터 확인받은 시험결과입니다.

시험 항목	시험 항목 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

▶ 단열재 비교

단열재 종류별 비교표

구분	유기질 단열재(시장점유율 80%)				무기질 단열재(20%)		특수단열재 진공단열재	
	열가소성 단열재		열경화성 단열재		그라스울 (GW)	그라스울 (GW)		
	비드법 (EPS)	압출법 (XPS)	경질우레탄 (PIR)	페놀폼 (PF)				
								
제조사	LG화학, 바스프	벽산, 금호	영보, 진영	LG하우시스	KCC, 벽산	KCC, 벽산	(주)브이아이테크 OCI(주) (주)베인스코어	
단열재등급	1종: "다" 등급 2종: "가" 등급	"가" 등급	"가" 등급	"가" 등급	48k이상:"가"등급 40k이상:"나"등급	"나" 등급		
열전도율 (W/m.k)	0.031~0.038	0.027~0.033	0.020~0.021	0.020	0.032~0.036	0.035~0.037	0.0022	
흡수성	1.0 이하	거의없음	3.0 이하	4.0 이하	(높음)	(높음)	(없음)	
난연성능	가연성	가연성	가연성 준불연	준불연	준불연	불연	불연	
적용	습식구조에 주로 활용				건식구조에 주로 활용		건축용 적용가능	

“

Vacuum insulation
Thermal conductivity 0.0022

”

단열재의 열전도율

재료명	열전도율 (W/m.k)	
진공단열재	0.0022	
PF 단열재	0.020	
경질우레탄보온판	2종 1호	0.023
	2종 2호	0.023
	2종 3호	0.024
압출법보온판	특호	0.027
	1호	0.028
	2호	0.029
	3호	0.031
비드법보온판	2종 1호	0.031
	2종 2호	0.032
	2종 3호	0.033
	2종 4호	0.034

단열재의 두께

	건축물 부위	진공단열재	PF 단열재	경질우레탄 2종2호	압출법 특호	비드법 2종1호
외벽	외기에 직접 면하는 경우	10mm	70mm	85mm	100mm	115mm
	외기에 간접 면하는 경우	5mm	50mm	60mm	70mm	80mm
지붕	외기에 직접 면하는 경우	15mm	125mm	150mm	175mm	200mm
	외기에 간접 면하는 경우	10mm	85mm	100mm	115mm	135mm
바닥	외기에 직접 면하는 경우	10mm	105mm	125mm	145mm	165mm
		10mm	85mm	100mm	120mm	135mm
	외기에 간접 면하는 경우	10mm	70mm	85mm	95mm	110mm
		10mm	60mm	70mm	85mm	95mm

■ 단열재 비교


건축물 부위별 열관류율

- 중부 1: 강원도, 경기도 (연천,포천,가평등)
- 중부 2: 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시등

열 관 류 율 ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$)			시행 2017.6.20~2016.07			시행 2018.7.1~		
			중부	남부	제주	중부1	중부2	남부
외벽	외기직접	공동주택	0.21	0.26	0.36	0.15	0.17	0.22
		공동주택외	0.26	0.32	0.43	0.17	0.24	0.32
	외기간접	공동주택	0.30	0.37	0.52	0.21	0.24	0.31
		공동주택외	0.36	0.45	0.62	0.24	0.34	0.45
최상층지붕	외기직접		0.15	0.18	0.25	0.15		0.18
	외기간접		0.22	0.26	0.35	0.21		0.26
최하층 바닥	외기직접	바닥난방	0.18	0.22	0.29	0.15	0.17	0.22
		바닥비난방	0.22	0.25	0.33	0.17	0.20	0.25
	외기간접	바닥난방	0.26	0.31	0.41	0.21	0.24	0.31
		바닥비난방	0.30	0.35	0.47	0.24	0.29	0.35
바닥난방인 층간바닥			0.81	0.81	0.81	0.81		
창 및 문	외기직접	공동주택	1.20	0.40	2.00	0.9	1.00	1.20
		공동주택외	1.50	1.80	2.40	1.2	1.50	1.80
	외기간접	공동주택	1.60	1.80	2.50	1.3	1.50	1.70
		공동주택외	1.90	2.20	3.00	1.5	1.90	2.20
현관문	외기직접		1.40	1.60	2.20	1.4		
	외기간접		1.80	2.00	2.80	1.8		
거실내 방화문						1.4		

단열 방식의 비교

내단열, 외단열, 중단열의 정의



■ 내단열

벽체 등의 내면에 방습층을 두어 단열재를 붙이는 공법. 실내측의 열용량이 작아져 빠른 시간에 실온에 도달하는 장점이 있고 시공이 쉽고 저렴하지만 내부 결로가 발생하고, 안쪽에 시공하기 때문에 내부 면적이 줄어듬.

■ 외단열

외단열재를 외벽, 지붕 등 외측에 넣는 단열 공법. 내단열 대비 에너지 효율이 높고 결로 및 곰팡이 발생이 적어 외국에 많이 쓰였으나 우리나라에서도 보편화 되고 있음.


■ 중단열

벽체 사이에 단열재를 시공하는 방식으로 가장 완벽한 단열 공법. 우리나라에서는 외단열이나 내단열보다 보편화되지 않았으며 시공비가 높은 단점이 있음.

내단열, 외단열의 특징 비교

내단열의 경우 실내 측 콘크리트 표면 온도는 외부 온도와 비슷하여 내부 마감재 및 단열재의 누락, 접착 불량, 기밀성이 안 되면 실내의 더운 습기가 차가운 콘크리트 면에 결로를 발생시킴. 외단열 시 콘크리트의 표면 온도가 높아 결로 현상이 없다.







결론적으로 그림으로 단순히 보자면 내단열은 외단열과 비교했을 때 단열재의 누락이나 시공 불량 등으로 단열이 안 될 시 실내의 습기가 마감재의 표면에 결로를 발생시키고, 콘크리트 내부면 역시 결로가 발생하기 쉬운 구조임. 그림을 보면 실내 온도 변화가 적은 것이 결로로부터 안전하는 것을 알 수 있음.



■ 단열 방식의 비교

내단열, 외단열의 특징 비교

구 분	내단열	외단열
실온변동	<ul style="list-style-type: none"> · 실온변동은 외단열보다 큼 특히, 난방정지 시에 온도강화가 큼 여름철, 구조체의 축열에 의해 실내온도가 높아지는 경우 발생 	<ul style="list-style-type: none"> · 실온변동 적음 특히, 난방 정지시에 온강하 적음 실내측 구조체의 축열에 의해 실온변동 적음
난방부하	<ul style="list-style-type: none"> · 집회장 등의 사용기간이 짧은 건물 유리 	<ul style="list-style-type: none"> · 부하량은 기본적으로 내단열과 큰 차이는 없으나 난방 방식에 따라 변동 가능 · 간헐난방이나 사람이 계속 거주하는 건물 적합
냉방부하	<ul style="list-style-type: none"> · 야간에 외기를 도입하지 않는 건물에서는 축열부하가 <u>작으므로</u> 외단열보다 유리 	<ul style="list-style-type: none"> · 부하량은 내단열과 비슷 · 야간에 외기를 도입하여 냉기를 축열 시키면 유리 · 외장재와 단열재 사이에 외기가 유동할 수 있는 공기층을 설치하면 일사의 영향을 크게 줄일 수 있음
표면결로	<ul style="list-style-type: none"> · 난방정지 시 벽표면 온도가 낮기 때문에 결로 발생 쉬움 · 결로방지를 위해 충분한 환기 필요 	<ul style="list-style-type: none"> · 난방정지 시 벽표면 온도가 높기 때문에 결로 발생 낮음
내부결로	<ul style="list-style-type: none"> · 단열재의 실내측에 완전한 방습층을 설치하지 않으면 결로 발생을 방지할 수 없음 	<ul style="list-style-type: none"> · 실내측에 방습층이 없어도 결로가 발생하지 않음 · 외장재의 종류에 따라 단열재와 외장재 사이에 결로가 발생할 수 있으므로 이곳에 방습층을 설치하거나 환기를 시켜 결로 발생을 방지
열교현상	<ul style="list-style-type: none"> · 냉열교 상태로 국부결로가 발생하기 쉬움 · 열교부분의 단열처리가 시공상 또는 미관상 곤란한 경우 많음 	<ul style="list-style-type: none"> · 온열교 상태로 피해가 거의 없음 · 열교부분의 단열처리 쉬움
구체보호	<ul style="list-style-type: none"> · 태양일사에 의한 직접 열취득이 커서 구체의 열화를 촉진 변형이 외단열 보다 큼. 	<ul style="list-style-type: none"> · 태양일사에 의한 직접 열 취득이 적어 구체에 거의 영향을 미치지 않음

구 분	내단열	외단열	결론																																																																																				
구조제에 대한 영향	  <ul style="list-style-type: none"> · 열용량이 큰 지붕 슬라브가 직접 광선을 받으므로 상하온도에 시간적 차이가 발생, 낮에는 10°C 이상의 차이가 있음. 그러므로 큰 열응력을 받아 크랙 등의 원인이 됨. 	  <ul style="list-style-type: none"> · 직사광선에 의한 열을 지붕 슬라브에 전달하지 않으므로 지붕 슬라브의 상하온도차는 한여름 낮에는 3°C 이하임. 그러므로 지붕 슬라브가 받는 열응력은 매우 작아 구체를 손상시키지 않음. 	<p>〈건물의수명이 길어짐〉 열응력 온도변화에 따라 물체에 발생하는 팽창이나 수축과 같은 변화가 외적인 힘이나 그 물체의 내외부 상호관계에 의하여 발생하는 열적 저항력.</p>																																																																																				
주거 환경에 대한 영향	  <ul style="list-style-type: none"> · 지붕 슬라브가 직사광선을 받으므로 한낮에 다량의 열을 비축함. 열용량이 큰 콘크리트에 축적된 열에너지는 단열재로도 차단하지 못해 야간에 찌는 듯한 더위를 발생시킴. 	  <ul style="list-style-type: none"> · 지붕 슬라브의 위에 단열재가 있으므로 직사광선에 의한 콘크리트에는 축열을 작게함. 그러므로 찌는 듯한 열기가 없음. 	<p>〈후끈거림이 없어짐〉 열축적 콘크리트의 열용량은 매우 높아 여름 직사광선을 받으면 축열 되어 야간이 되면 실내에 방열하므로 야간에 실내온도 상승의 주요원인이 됨.</p>																																																																																				
결로 발생 여부	 <ul style="list-style-type: none"> · 천정형 연결금구 등이 냉열전달을 하여 부결로가 발생함. 	 <ul style="list-style-type: none"> · 지붕 슬라브를 외기온도의 영향으로부터 차단하는 것이 가능하므로 열적으로 안전하고 결로는 발생하지 않음. 	<p>〈결로 방지 가능〉 결로 벽, 천정, 마루 등의 표면 또는 내부온도가 공기의 노점온도 이하로 떨어져 건축재의 표면에 이슬을 맺게 하는 것</p>																																																																																				
지붕 슬라브의 온도 변화	<p>해당 부위의 온도</p>  <table border="1"> <caption>Graph Data (Approximate)</caption> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Concrete Temp (°C)</th> <th>Insulation Temp (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6:00</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>8:00</td><td>40</td><td>38</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>55</td><td>45</td></tr> <tr><td>12:00</td><td>65</td><td>55</td></tr> <tr><td>14:00</td><td>60</td><td>50</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>55</td><td>45</td></tr> <tr><td>18:00</td><td>50</td><td>35</td></tr> <tr><td>20:00</td><td>45</td><td>30</td></tr> <tr><td>22:00</td><td>40</td><td>25</td></tr> <tr><td>00:00</td><td>35</td><td>20</td></tr> <tr><td>02:00</td><td>30</td><td>15</td></tr> <tr><td>04:00</td><td>35</td><td>20</td></tr> <tr><td>06:00</td><td>35</td><td>35</td></tr> </tbody> </table>	Time	Concrete Temp (°C)	Insulation Temp (°C)	6:00	35	35	8:00	40	38	10:00	55	45	12:00	65	55	14:00	60	50	16:00	55	45	18:00	50	35	20:00	45	30	22:00	40	25	00:00	35	20	02:00	30	15	04:00	35	20	06:00	35	35	<p>해당 부위의 온도</p>  <table border="1"> <caption>Graph Data (Approximate)</caption> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Concrete Temp (°C)</th> <th>Insulation Temp (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6:00</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>8:00</td><td>40</td><td>38</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>12:00</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>14:00</td><td>60</td><td>55</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>18:00</td><td>50</td><td>45</td></tr> <tr><td>20:00</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>22:00</td><td>40</td><td>35</td></tr> <tr><td>00:00</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>02:00</td><td>30</td><td>25</td></tr> <tr><td>04:00</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>06:00</td><td>35</td><td>35</td></tr> </tbody> </table>	Time	Concrete Temp (°C)	Insulation Temp (°C)	6:00	35	35	8:00	40	38	10:00	55	50	12:00	65	60	14:00	60	55	16:00	55	50	18:00	50	45	20:00	45	40	22:00	40	35	00:00	35	30	02:00	30	25	04:00	35	30	06:00	35	35	<p>〈냉 · 열교〉 구조체의 일부가 다른 부분보다 열적으로 약하면 그 부분으로부터 관류열량이 다른 부분보다 높다. 이러한 부분을 냉열교라고 한다. 냉열교 부분은 그 실내표면 온도가 겨울에는 다른 부분보다 저온이므로 결로 발생하기가 쉬움.</p>
Time	Concrete Temp (°C)	Insulation Temp (°C)																																																																																					
6:00	35	35																																																																																					
8:00	40	38																																																																																					
10:00	55	45																																																																																					
12:00	65	55																																																																																					
14:00	60	50																																																																																					
16:00	55	45																																																																																					
18:00	50	35																																																																																					
20:00	45	30																																																																																					
22:00	40	25																																																																																					
00:00	35	20																																																																																					
02:00	30	15																																																																																					
04:00	35	20																																																																																					
06:00	35	35																																																																																					
Time	Concrete Temp (°C)	Insulation Temp (°C)																																																																																					
6:00	35	35																																																																																					
8:00	40	38																																																																																					
10:00	55	50																																																																																					
12:00	65	60																																																																																					
14:00	60	55																																																																																					
16:00	55	50																																																																																					
18:00	50	45																																																																																					
20:00	45	40																																																																																					
22:00	40	35																																																																																					
00:00	35	30																																																																																					
02:00	30	25																																																																																					
04:00	35	30																																																																																					
06:00	35	35																																																																																					

관련 법규

건축물의 피난 . 방화 구조 등의 기준에 관한 규칙

16년 4월 8일 이전

의정부아파트 화재

- 30층 이상

- 준불연이상 마감재(단열재 미포함) 또는
- 화재확산방지구조(방화띠) 설치

16년 4월 8일 ~ 현재

제천스포츠센터 / 밀양세종병원 화재

- 6층(22m)이상 모든 건축물
- 연면적 2,000 m² 이상 상업지역 건축물

- 준불연이상 마감재(단열재 포함) 또는
- 화재확산방지구조 + 난연 마감재

19년 5월 15일~ (시행예정)

*18년 10월 12일 입법예고
 19년 2월 15일 시행 공포 (유예기간: 3개월 포함)
 ▶ 가연성 외부 마감재로 사용 금지 대상 확대

- 6층(22m)이상 모든 건축물
- 연면적 2,000 m² 이상 상업지역 건축물
- 의료, 교육연구, 노유자, 수련시설 용도 → 층수 제한 없이

- 준불연이상 마감재(단열재 미포함) 또는
- 화재확산방지구조 + 난연 마감재 가능

- 3층(9m) 이상 6층(22m) 미만 건축물

- 난연 마감재 가능 또는
- 화재확산방지구조 + 가연 마감재 가능

- 필로티에 주차장이 설치된 건축물

- 필로티 천장 + 1층(주차장) 외벽
- 2층(상부개층) 준불연이상


* 화재확산방지구조 = 방화, 마감재 - 단열재 포함을 뜻함

필로티 구조가 아닌 건축물

적용 대상


- 6층(22m) 이상 건축물
- 의료, 교육연구, 노유자, 수련시설 용도
→ 층수 제한 없이

화재확산방지구조 미설치



전체 준불연 마감재 또는

화재확산방지구조 설치




방화띠 + 난연 마감재

적용기준

적용 대상

- 3층(9m) 이상 6층(22m) 미만 건축물



전체 난연 마감재 또는

적용기준




방화띠 + 가연 마감재

관련 법규

적용 대상


- 6층(22m) 이상 건축물
- 의료, 교육연구, 노유자, 수련시설 용도
→ 층수 제한 없이

화재확산방지구조 미설치



적용기준

화재확산방지구조 설치



적용 대상

- 3층(9m) 이상 6층(22m) 미만 건축물


3~5층 외벽
난연

2층 외벽
1층 외벽/천장 준불연



3~5층 외벽
방화띠 + 가연

2층 외벽
1층 외벽/천장 준불연



“노원구, 주거건물 준불연 단열재 사용 의무화”



[2018.01.03. 시민일보]

서울 노원구가 최근 주민의 안전을 위해 수립한 ‘안전하고 하자 없는 고품질의 건축물 건립 방안’을 올해부터 본격 실시한다고 2일 밝혔다.

구에 따르면 해당 방안에는 ▲주거용건축물 단열재 설치 기준 ▲필로티 구조 건축물 내진설계 기준 ▲인공지반 녹화의 방수공법 강화 등이 포함됐다.

세부적으로 구는 해당 방안에 따라 화재예방을 위한 주거용 건축물 단열재 설치기준을 강화해 시행한다.

이는 영국의 그倫펠 타워 화재와 최근 발생한 충북 제천지역 스포츠센터 화재 등에서 인명 피해를 확산시키는 주요한 원인으로 단열재 등 가연성 소재 때문이었다는 데서 착안됐다.

세부적으로 구는 앞으로 모든 주거용 건축물에 사용되는 단열재는 **준 불연재 성능이상 사용을 의무화한다.**


현행 법령상 6층·22m 이상인 건축물에 대해 준 불연재 사용을 의무화했으나, 대다수의 주거용 건축물이 5층 이하라는 점에서 화재 발생 시 대형 인명사고 우려가 상존하고 있으므로, 주거 용도를 포함하는 모든 건축물로 대상을 확대해 화재 시 단열재 연소로 인한 2차 피해(화재 확산 · 유독가스 질식)를 사전에 예방한다는 방침이다. 이를 위해 구는 앞으로 건축허가 신청 시 설계도서상에 단열재 표기(성능)를 의무화하고, 사용승인 신청 시 시공 사진과 단열재 시험성적서 및 납품확인서를 제출하도록 했다.

■ 화재 현황 및 분석

제천 스포츠센터 화재



화재로 인해 전소된 제천 스포츠센터



제천 화재, 단열재 스티로폼이 ‘플래시 오버’ 앞당겨

제천 화마 진압의 골든타임을 가로막은 것은 무엇이었을까?
건물의 스티로폼 단열재와 필로티 구조가 원인으로 꼽힌다.

21일 오후 3시 53분, 충북 제천의 한 스포츠센터 건물에서 발생한 대형 화재로 29명이 목숨을 잃고 29명이 부상을 입었다.

가연성 외장재 역시 화재를 키운 원인으로 꼽힌다.

제천시 관계자에 따르면 해당 건물은 2011년 완공했을 당시 건물 마감에 ‘드라이비트’ 공법을 사용한 것으로 알려졌다.

드라이비트는 단열재로 스티로폼을 붙인 뒤, 유리망과 접착제, 마감재 등을 덧붙여 외장을 시공한다. **단열재로 사용한 스티로폼이 문제였다.**

최근 짓는 건축물의 단열재로는 스티로폼 대신 글라스울이나 미네랄울 등이 쓰인다.
유리 원료를 녹여 섬유처럼 얇게 만든 것을 뭉쳐서 솜이불처럼 두텁고 평평하게 만들어 사용한다.

한국건설기술연구원 화재안전연구센터 유용호 박사는
“날씨가 추운 북유럽 국가에서도 단열재로 글라스울과 미네랄울을 쓴다”
며 “우리나라도 화재가 일어났을 때 피해를 줄이기 위해 불에 타지 않는 단열재 비율을 높여야 한다”고 강조했다.

21일 화재가 발생한 충북 제천의 스포츠센터 건물 외벽은
손으로 세게 누르면 부서지는 스티로폼 단열재로 만들어져 있다.

영국 그倫펠타워 화재



[자료 :파이낸셜타임스]

"무엇이 런던 그倫펠 타워화재를 키웠나?"

문제는 알루미늄 클래딩 속에 가연성 폴리우레탄을 사용했다는 것이다. 이것이 점화속도를 높임.

또한 마감재와 단열재 사이에 방습을 위해 마련된 미세한 간격이 화재시에 일종의 '굴뚝' 역할을 해 불을 번지게 할 수 있다는 것이다. 한 방재전문가는 그倫펠 화재에서 "이틈이 바람길 역할을 하면서 내부의 가연성 물질을 태웠을 수 있다"고 진단했다.

"안전과 비용을 맞바꾸지 마라".. 드러나는 그倫펠 참사 주범

지난 6월 14일(현지시간) 벌어진 영국 런던 그倫펠타워 참사는 대도시 어디서건 발생할 수 있는 인재(人災)였음이 드러나고 있다.

120가구 600명 주민의 안전보다 비용을 우선시했던 선택이 최소 80명의 목숨을 앗아간 것이다.

참사 직후 알려진 바와 같이 불은 4층 입주민의 냉장고에서 발화돼 건물 외장재를 타고 24층 꼭대기까지 번지면서 빌딩을 삼켰다.

불길이 건물 전체로 번지는 데는 불과 15분밖에 걸리지 않았다. 화재경보기 미작동, 스프링클러 부재 등 여러 이유가 복합됐다.

FT에 따르면 이 과정에서 비용 절감이 발생했고 클래딩도 좀 더 싼제품로 대체됐다. 하지만 이 정도의 비용 절감은 비일비재하다는 게 업계의 이야기이다.

일반적으로 사용되는 외장재 알루미늄 클래딩(또는 패널)은 쉽게 말하면 샌드위치 패널과 비슷한 형태로 만들어지며 다만 중간재의 두께가 더 얇고 외면에 다양한 색상과 마감을 표현할 수 있으며 경량에 단가가 저렴해 많이 사용한다.

화재 현황 및 분석

단열재 방향



무기-유기단열재 특성 비교

무기단열재	유기단열재
그래스울, 미네랄울	종류 스티로폼, 경질우레탄 등
불에 잘 타지 않음	불연성 불에 탈
규사, 안산암 등(탄소 미함유)	원료 폴리스티렌 등(탄소 함유)
불에 잘 타지 않고 유독가스도 없음	장점 단열성능이 뛰어나고 가격 저렴
가격 약 10% 비싸고 시공시 실내면적 다소 줄어들	단점 불에 잘 타고 유해가스 다양 발생

자료: KCC

"화재 막아라"… 불에 강한 무기 단열재 급성장

[이데일리 김정유 기자]

올들어 런던, 두바이 등에서 대규모 고층건물 화재 사고가 잇따라 발생하면서 국내에서도 외장재에 대한 관심이 높아지고 있다.

이에 따라 화재 안정성에 대한 우려가 커지면서 불에 타지 않아 불길 확산 방지력이 높은 무기단열재 수요가 급증세다. 국내 건축자재업계도 최근 경쟁적으로 무기단열재 공장 증설에 나서는 등 시장 선점을 서두르고 있는 모습이다.

"잇단 대형 화재에 위협 증가… '불연소재' 무기단열재에 관심 쏠려"

지난 6월 발생한 영국 런던의 24층 아파트 '그렌펠 타워'의 대형 화재 참사와 이달 초 일어난 UAE 두바이의 86층 '토치 타워' 대형화재. 세계인의 관심을 집중시킨 두 화재 사건은 빌딩에 불어 잘 타는 외장재인 유기단열재를 사용해 불이 발생하자마자 건물 외벽을 타고 순식간에 전체 건물로 번졌다라는 공통점이 있다.

유기단열재는 탄소가 함유된 재료를 사용해 대부분 가연성이며 유독가스가 발생한다. 일반적으로 단열재는 유기단열재와 탄소가 함유되지 않은 무기단열재로 나뉜다. 가연성이 유기단열재와 달리 무기단열재는 불연소재여서 최근 화재 시 피해를 최소화할 수 있다는 강점이 있어 소비자들과 건설사들의 관심이 커지고 있다.

업계 관계자는 "시험방식도 실물크기의 모형을 통해 실제 화재 환경을 구현해 정확한 내화성능을 평가해야 한다"며 "안정성을 최우선으로 두고 건축법을 개정해 고층 건물 외단열에 준불연재가 아닌, 불연재 사용을 의무화시키는 조치가 필요하다"고 밝혔다.

단열재 방향



[단열재의 화재 취약성 실험 사진. 오른쪽 사진 아래의 사각형 부분은 불연성 단열재를 사용해 불에 타지 않은 모습이다.]

“5층이하 건축물도 가연성 단열재 사용 막아야”

5층 이하의 건축물도 안전성을 위해 가연성 단열재의 사용을 막아야 한다는 목소리도 나온다. 한 건설 업체 관계자는 “다세대주택 등 최근 짓는 5층 이하 건축물은 거의 대부분 스티로폼으로 만든다고 보면 된다.

건물주가 특별한 안전 의식을 갖고 있지 않은 이상 돈을 더 들여 불연성 단열재를 쓰려고 하지 않기 때문이다”고 말했다.
그러면서 “5층 이하도 불이 붙으면 위험한 건 마찬가지다. 안전성 측면에선 모든 건축물로 확대하는 게 맞다고 본다고 덧붙였다.

제천 참사 키운 건 '드라이비트' 아닌 '스티로폼'이다

흔히 스티로폼이라고 불리는 ‘발포 폴리스티렌’ 등 석유제품으로 만들어진 유기단열재는 불에 매우 잘 탄다. 반면 모래·자갈 등 무기 원료로 만들어진 ‘그라스울’, ‘미네랄울’ 등은 불에 타지 않는 불연재다.


드라이비트 공법이 화재에 취약하다는 인식이 생긴 건 우리나라에서 가격이싼 발포 폴리스티렌이 단열재로 많이 사용됐기 때문이다.
발포 폴리스티렌의 가격은 보통 무기단열재의 30~60% 정도다.

화재에 취약하지만, 가격이 싸서 많이 이용됐다. 한 단열재 제조업체 관계자는 “미국과 유럽의 여러 국가는 무기단열재 사용 비중이 70%를 넘는데 우리는 유기단열재가 대부분을 차지하고 있다”고 말했다.

■ 화재 현황 및 분석



유기단열재는 탄소가 함유된 재료를 사용해
대부분 가연성으로 유독가스가 발생하며,
불이 발생하자마자 건물 외벽을 타고 순식간에
전체 건물로 번지는 공통점이 있다.



외단열 불연단열재 화재 시 비교



왼쪽의 사진은 2000년 독일 Magdeburg의 불연외단열 시스템을 사용한 공동주택에서 화재가 발생 후 사진임.

보시는 바와 같이 2층에서 발생한 화재가 위층으로
번져나가지 않은 것을 알 수 있음.

외단열 시스템에 불연단열재를 사용했을 때 화재 후의 모습임.

단열재가 그대로 불에 타지 않고 남아있음.

상층으로의 화재가 번져나가는 것도 볼 수 없음.



■ 진공단열재 현장 적용 사례

시공사례 적용 예



- 시공사: (주)호반건설
- 대지위치: 경기도 시흥시 배곧신도시 상업용지
1-1 (시흥배곧 아브뉴프랑)
- 지역지구: 지구단위계획구역, 일반상업지역
 - 대지면적: 26,732m²
 - 연면적: 135,626.84m²
 - 용적률산정용 연면적: 90,420.92m²
 - 용적율: (법정 400.00%) 340.54%
 - 규모: 8개동(지하2F, 지상6층)
- 시공기간: 2018년 12월 ~ 2019년 01월

현장 현황



시흥배곧 아브뉴프랑 배곧점 옥상 평면도



구 분	부 위	적용면적(m ²)	비 고
1BL ~ 6BL, 8개동	옥상바닥 및 파라펫 단열 적용	15,283	

■ 진공단열재 현장 적용 사례


현장 현황




옥상층 외단열 적용 (진공단열재)

진공단열재 (외단열적용)

설계 적용 / 외 단열		NO	재료	두께 (mm)	열전도율 (W/m_k)	열저항 (m.K/W)
실외	THK100 무근콘크리트	1	실외표면열전달저항 (외기직접)	-	-	0.043
	THK20 삼부 보양재(압출법보온판)	2	바닥지정마감	-	-	-
	THK20 진공단열재	3	THK100 무근콘크리트	100	1.600	0.063
	THKS 밸포PE	4	THK20 상부 보양지 (압출법보온판)	20	0.028	0.714
	지정 방수	5	THK20 진공단열재	20	0.00179	11.173
	THKI50 콘크리트	6	지정방수	-	-	-
		7	THK150 콘크리트	150	1.600	0.094
		8	내부열저항	-	-	0.086
			두께 합계	290		
열 지 함 합 계					12.173	
적 용 열 관 류 율					0.082	
기준 열 관 류 율					0.150	




설계 적용 / 내 단열		NO	재료	두께 (mm)	열전도율 (W/m_k)	열저항 (m.K/W)
실외	바닥지정 마감	1	실외표면열전달저항 (외기직접)	-	-	0.043
	THK100 무근콘크리트	2	바닥지정마감	-	-	-
	지정 방수	3	THK100 무근콘크리트	100	1.600	0.063
	THK150 콘크리트	4	지정 방수	-	-	-
	THK230 PF보드(폐놀품단열재)	5	THK150 콘크리트	150	1.600	0.094
		6	THK230 PF보드 (폐놀품단열재)	230	0.020	11.5
		7	내부열저항	-	-	0.086
			두께 합계	480		
			열 지 함 합 계		11.786	
적 용 열 관 류 율					0.085	
기준 열 관 류 율					0.150	




경질우레탄보온판 (내단열적용)

설계 적용 / 내 단열		NO	재료	두께 (mm)	열전도율 (W/m_k)	열저항 (m.K/W)
실외	바닥지정 마감	1	실외표면열전달저항 (외기직접)	-	-	0.043
	THK100 무근콘크리트	2	바닥지정마감	-	-	-
	지정 방수	3	THK100 무근콘크리트	100	1.600	0.063
	THK150 콘크리트	4	지정 방수	-	-	-
	THE260 경질우레탄폼 (2종2호)	5	THK150 콘크리트	150	1.600	0.094
		6	THE260 경질우레탄폼 (2종2호)	260	0.023	11.304
		7	내부열저항	-	-	0.086
			두께 합계	510		
			열 지 함 합 계		11.59	
적 용 열 관 류 율					0.086	
기준 열 관 류 율					0.150	



압출법 XPS (내단열적용)


설계 적용 / 내 단열		NO	재료	두께 (mm)	열전도율 (W/m_k)	열저항 (m.K/W)
실외	바닥지정 마감	1	실외표면열전달저항 (외기직접)	-	-	0.043
	THK100 무근콘크리트	2	바닥지정마감	-	-	-
	지정 방수	3	THK100 무근콘크리트	100	1.600	0.063
	THK150 콘크리트	4	지정 방수	-	-	-
	THK310 압출법보온판(특호)	5	THK150 콘크리트	150	1.600	0.094
		6	THK310 압출법보온판 (특호)	310	0.027	11.48
		7	내부열저항	-	-	0.086
			두께 합계	560		
			열 지 함 합 계		11.766	
적 용 열 관 류 율					0.085	
기준 열 관 류 율					0.150	



■ 진공단열재 현장 적용 사례



옥상 녹화 등 다양한
마감이 가능한 구조
강도 확보




시공방법 (지붕외단열)

시공방법



1 바닥면 청소



2 하부 보양재 및 진공단열재 시공



3 진공단열재 시공




4 상부 보양재 시공



5 파라펫구간 진공단열재 시공 및 보양



6 조인트 테이프 시공



7 누름콘크리트 시공



8 누름콘크리트 양생

■ 진공단열재 현장 적용 사례

시공방법(지붕외단열)



“ 열화현상 : 화학적 혹은 물리적 요인으로 인해 본래의 기능을 발휘하지 못하는 현상.
열화현상종류 : 중성화(탄산화), 동결융해
수화열, 건조수축, 염해, 알칼리 골재반응.”

외단열&옥상녹화 상승효과

■ 단열재 공사비 비교


시공방법(지붕외단열)

진공단열재 20T

재료명	두께(mm)	증가두께(mm)	열전도율(W/m.k)	공사면적(m^2)	단가	공사금액(천원)	차액(천원)	비고
진공단열재	20		0.00179	15,283	-	-	-	
준불연 폐널폼 (PF보드)	230	+210	0.020	15,283	-	-	-	27% 절감
경질우레탄폼 (2종 2호)	260	+240	0.023	-	-	-	-	20% 증가
압출법보온판 (특호)	310	+290	0.027	-	-	-	-	17% 증가
우레탄봄칠	300	+280	0.026	-	-	-	-	22% 절감

■ 20T 진공단열재는 230T 폐널폼(PF보드)보다 공사금액 27%의 절감, 단열재 두께 210mm의 감소를 보이고 있음.

또한, 300T 우레탄봄칠은 공사금액 22%의 절감, 단열재 두께 280mm의 감소를 보이고 있음.



■ 진공단열재 외단열(Green Art Wall) 시스템

현존하는 단열재 중 성능이 가장 우수한 박막의 진공단열재를 부직포단면 자작식 부틸방수시트로 감싸 제작한 후, 이 제품을 접착몰탈을 이용 스트립 방식으로 벽체에 부착하고 그 위에 기존의 외단열 시스템으로 마감하는 공법으로써 기존 및 신축 건축물 벽체에 단열, 방수, 내화 미관개선의 효과를 극대화 할 수 있는 진공단열재 외단열 시스템입니다.

■ 고단열

진공단열재 열전도율이 0.0025W/mK 이하로 5mm의 경우 기존의 비드법보온판 100mm의 성능확보가 가능

■ 내화성능

사용된 자재 모두 준불연재료 이상의 난연성능 확보로 화재안정성이 우수

기존 외단열시스템 건물의 경우, 2시간 내화구조인정 방화폼패드를 이용한 화재확산방지구조를 적용, 설치 외단열시스템의 화재안정성 확보 가능

■ 부착성능 & 보호기능

진공단열재를 부직포단면 자작식 방수시트로 감싸 제작함으로써, 진공단열재와 접착몰탈의 부착강도를 높이고, 운반이나 시공 중 진공파손을 최소화
열교발생의 원인이 되는 화스너 고정을 지양하고 백래핑(Back-Wrapping)을 적용하여 탈락우려 방지
시스템 전체에 어떠한 공간도 존재하지 않기 때문에 부압에 의한 탈락 가능성 ZERO

■ 방수성능


방수성이 우수한 부틸방수시트를 적용함으로써 완벽한 방수성능 확보 가능

■ 시공편의성

노후벽체의 경우, 시스템의 총 두께가 20mm 내외로 도시가스배관이나 선홀통에 간섭없이 시공이 가능
기존 외단열시스템을 철거하지 않고, 덧시공함으로써 공기단축 및 비용절감 가능


■ 미관개선

노후 벽체의 경우, 새로운 마감적용으로 미관개선 가능 (금속마감 적용가능)



■ 적용부위 – 벽체(내단열)

- A. 저(低)단열성능 노후 벽체
- B. 결로 및 곰팡이 발생 벽체



시공 전



시공 후

덧외단열 시스템 성능

항목	물성	시험방법 및 비고
총두께	10mm 내외	진공단열재 5mm기준
단열성	EPS100mm 상당	
난연성	준불연재료 이상	KS F ISO 5560-1 KS F 2271 부틸방수 시트 적용
방수성	최우수	

■ 진공단열재 외단열(Green Art Wall) 시공방법

사전작업



가설(비계) 설치



부착물 해체 및 이동



평탄화 작업 (EPS부착)



필요 시 빠래핑 작업




필요 시 테이프 열풍가열

본작업



1 기준 벽면 박막 미장



2 초고접착 양면테이프 부착




3 미장면 진공단열재 부착




4 시공불가부위 타단열재 부착



5 부직포단면 방수시트 부착



6 바탕물탈 및 메쉬작업



7 마감재 도포



8 보양제거 및 비계해체

■ 시공 시 주의사항



- 습도가 80% 이상이거나, 우천시 혹은 시공 후 48시간 이내에 비가 예보된 경우에 시공할 경우 양생부족으로 제품이 이상이 발생할 수 있다.
- 프라이머, 마감재 등은 아크릴계 수용성 제품으로 영하 또는 35°C 이상에서는 제품에 이상이 발생할 수 있으므로 보관 및 시공에 유의하여야 한다.
- 제품에 이물질을 혼합하게 되면 물성이 바뀌게 되어 하자발생의 원인이 되므로 이물질 혼합을 하지 말아야 한다.
- 기존 벽체의 바탕면을 깨끗하게 청소한 후 시공해야 한다.
- 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호될 수 있는 곳에 자재적치장을 설치하고 4°C 이하로 떨어지지 않도록 보호해야 한다.

■ 기술 개요

- A. 기시공된 노후 건축물에 방수, 단열보강, 내화, 미관개선의 효과를 얻기 위해 개발된 건식공법
- B. 진공단열재를 초고접착 양면 테이프로 기존 벽면에 부착함으로써 손쉽게 단열보강 가능
- C. 진공단열재 표면에 초고접착 부직포단면 방수시트를 부착함으로써 방수기능
- D. 그 위에 기존의 외단열 시스템으로 마감함으로써 미관개선 가능
- E. 사용된 자재 모두가 준불연 이상으로 화재안정성 확보
(테이프, 시트: 준불연 / 진공단열재: 불연 / 몰탈: 불연)

■ 진공단열재 외단열(Green Art Wall) 시공방법

■ 성능 및 효과

부위	1984년12월 개정 단열기준(W/m2k)	적용 G/R 기술	2018년09월 개정 단열기준 (중부2지역/공동주택 외)	적용 후 열관류율 (W/m2k)	성능 향상율	비고
벽체	0.59 또는 50mm 단열재	진공단열재 5mm	0.24 W/m2K 이하	0.231	+255%	현재 법규에 약 104% 충족

열관류율 계산 자료						
법적기준	거실의 외벽(외기에 직접 면하는 경우) 중부 2지역 열관류율 기준 : 0.240 W/m ² k 이하					
현재				보강만		
THK50 비드법보온판(?)				THK5 진공단열재 덧외단열시스템		
재료	두께 (M)	열전도율 (W/mK)	열저항 (m ² k/W)	재료	두께 (M)	열전도율 (W/mK)
실외표면저항	-	-	0.043	실외표면저항	-	-
타일	15	1.300	0.012	드라이비트몰탈	4	1.400
콘크리트	150	1.600	0.094	방수시트	0.5	1.400
단열재	50	0.040	1.250	진공단열재	5	0.002
시멘트벽돌	190	0.6000	0.317	타일	15	1.300
미장	9	1.4000	0.006	콘크리트	150	1.600
실내표면저항			0.110	단열재	50	0.040
				시멘트벽돌	190	0.6000
				미장	9	1.4000
열저항 합계			1.831	실내표면저항		0.110
열관류율(K)			0.546	열저항 합계		4.335
비고	* 현재 비드법보온판 1종 50mm가 있다고 가정.					
	* 현재 법규기준에 근접					

건축물 외단열 보강 시스템 일위대가

공법명칭	건축물 외단열 보강 시스템(드림RE-WALL시스템)				
공법특허	출원번호: 10-2018-0145856				
세부공법	진공단열재(5T) 덧외단열 시스템				
일위대가	₩182,200	/	1	m ²	(VAT 별도)

- 보강공법 별도 산정-

- 2019년 -


구분	명칭		단위	수량	단가	금액
재료비	평활단열재	비드법2종3호 50T	kg	1.40	6,150	8,610
	파우더모르터	불연몰탈	kg	2.50	3,300	8,250
	부틸접착테이프	양면초고접착/1T	M2	0.70	21,000	14,700
	백래핑매쉬	유리섬유	M	1.15	1,320	1,520
	단열재	진공단열재	m ²	1.00	38,000	38,000
	자작식방수시트	부직포단면부틸계	m ²	1.00	15,000	15,000
	함침용매쉬	100M/1Roll	M	1.15	1,980	2,280
	파우더모르터	불연몰탈	kg	2.50	3,300	8,250
	표준마감재	드라이월	kg	3.00	3,400	10,200
	소 계		m ²			106,810
노무비	특별인부		인	0.136	152,019	20,670
	미장인부		인	0.109	209,611	22,840
	도장인부		인	0.129	184,508	23,800
	보통인부		인	0.036	125,427	4,510
	소 계		m ²			71,820
기타	잡자재 및 공구손료 2%					3,570
	합 계		m ²			182,200

외단열 시공 방법 비교



미네랄울(암면) 시스템

- ① 기존 외단열 철거
- ② 철거면 프라이머 도포
- ③ 창호코킹
- ④ BACK-RAPPING(창호주위, 측면, 하단부)
- ⑤ 재료분리대 시공(한층만 시공할 경우)
- ⑥ 미네랄울(암면) 부착
- ⑦ 화스너 시공
- ⑧ 멀티프라이머 도포
- ⑨ 하지 몰탈 바름
- ⑩ 매쉬 함침
- ⑪ 면 고르기 몰탈 바름
- ⑫ 마감재 시공
- ⑬ 마감코킹



그린커버월 시스템([진공단열재](#))

- ① 기존 벽체 층간 부분 철거
- ② 화재확산방지띠 공사
- ③ 기존 외단열 보강(화스너 작업)
- ④ 기존마감면 박막미장
- ⑤ 진공단열재 부착
- ⑥ 하지몰탈바름
- ⑦ 매쉬 함침
- ⑧ 면고르기 몰탈 바름
- ⑨ 마감재 시공
- ⑩ 마감코킹

항목	미네랄울(암면) 시스템	그린커버월 시스템(진공단열재)	비고
단열성	미네랄울 열전도율 0.036 W/mK 이하 두께 110mm 적용 시 열관류율 0.327 W/m ² K	진공단열재 열전도율 0.0025 W/mK 이하 두께 5mm 적용 시 열관류율 0.267 W/m ² K (기존 벽체 비드법1종4호 75mm 포함)	그린커버월 단열성 약23% 우수
화재안정성	우수 (단, LH공사처럼 필로티 상부층만 적용할 경우 그 상부층 화재는 무방비)	우수 (LH공사처럼 적용할 경우도 상부층 층간에 화재확산방지띠 적용으로 화재 방비 가능)	
환경성	불량 유효자원폐기(기존 단열재) 작업자 고통호소(분진에 의한 호흡기 및 피부 따가움)	우수 기존 단열재 그대로 활용 진공포장단열재로 분진 발생없음	
방수성	보통 기존 마감재의 차수성능 의존	우수 부틸방수시트 적용으로 완벽 방수 가능	
시공성	미네랄울 경도가 낮아 마감작업이 난이함 분진에 의한 작업자 고통(특히 하절기) 우천 시 미네랄울 흡수 문제 발생	고밀도로 경도가 높고, 분진 미발생 진공 외피에 방수시트를 감싸므로 흡수문제 없음	
민원발생	철거에 따른 소음 및 먼지 발생에 따른 민원발생	화재확산방지띠 부분 철거로 소음/먼지 발생 최소화	
경제성	철거에 따른 철거비 및 폐기물 처리비 발생 철거에 따른 공기 장기화	철거비 및 폐기물 처리비 최소화 덧시공으로 공기단축 가능	



054 977 9193

054 977 9194

<https://www.vainscore.com>

경북 칠곡군 왜관읍 공단로3길 39

(주)베인스코어
VAINSCORE